

技术服务公告，或简称TSB，是由制造商直接发布的通告，用于帮助汽修技术人员诊断和维修常见故障。当安装人员需要注意某些有增长趋势的意外故障时，阿尔诺特会发布TSB。阿尔诺特技术服务公告通常针对特定零部件给出建议的操作步骤和工序，请务必严格遵循这些步骤和工序以避免出现安装问题。

电磁阀块-空气管路图

06-12年款梅赛德斯-奔驰R级(W251) (图1)



图 1

16-20年款宝马5系(R31) (图 2)



图 2

Arnott™

Suspension Products

阿尔诺特美国公司:

www.arnottinc.com

100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953

电话: 800.251.8993

321.868.3016

传真: 321.868.3703

电邮: techassistance@arnottinc.com

阿尔诺特欧洲公司:

www.arnotteurope.com

Docterskampstraat 1E/1F, 3
5222 AM 's-Hertogenbosch (NL)

荷兰: +31 73 7850 580

德国: +31 85 2087 438

英国: +44 203 3186 124

比利时: +32 258 846 90


西班牙: +34 91 901 10 56

法国: +32 78 48 46 93


电邮: info@arnotteurope.com




空气弹簧




支柱总成



减震器



打气泵




干燥器



螺旋弹簧转换套件



阀块



车身高度
传感器