

再制造空气支柱服务公告



注意



目测检查空气支柱，可能会发现空气支柱弯曲。这是完全正常的，正确安装到车辆上后，空气支柱会变直。

请勿因为目测空气支柱弯曲而将其退回。

W220 底盘



这是正常状态
(AS-2193)

W221 底盘



这是正常状态
(AS-2540, AS-2547, AS-2548, AS-2603, AS-2604)

W222 底盘



这是正常状态
(AS-3360, AS-3361, AS-3366, AS-3367, AS-3358, AS-3359, AS-3463, AS-3464, AS-3465, AS-3466)

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)。